

## PRÍPRAVKY PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY



### Čistiaca náplň MR 501/R

Čistí a chráni vykurovacie okruhy. Umožňuje rozpustiť a následným prepláchnutím odstrániť **usadeniny hydroxidov železa** a horčička, vápenaté usadeniny, rez a kal. Maže ventily a čerpadlá, zlepšuje výmenu tepla a vracia vykurovacím okruhom ich pôvodnú účinnosť. Pôsobí tiež ako inhibítor korózie už prítomnej v okruhu. Vďaka svojim vlastnostiam zaručuje maximálnu výmenu tepla v okruhu aj vo vykurovacích telesách.

#### Technické údaje

SKUPENSTVO	kvapalné
FARBA	jasne žltá
ZÁPACH	bez zápachu
pH pri 10%	9,5
DÁVKOVANIE	1 l prípravku na 100 l kvapaliny v systéme

#### Balenie

Fľaša, 1 l

OBJEDNÁVACÍ KÓD - 433



### Čistiaca náplň MR 501/X

Čistí vykurovacie okruhy od **kotlového kameňa, vápenatých usadenín**, nečistôt, zbytkov po spájkovaní a tým obnovuje účinnosť kúrenia. Chráni proti korózii. Zníži alebo celkom odstráni hluk od kotla. Ideálna na existujúce vykurovacie a chladiace systémy ľubovoľného roku výroby. Zlučiteľný so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými vo vykurovacích systémoch.

#### Technické údaje

SKUPENSTVO	kvapalné
FARBA	svetlo žltá
ZÁPACH	slabý
pH pri 10%	> 7
DÁVKOVANIE	1 l prípravku na 100 l kvapaliny v systéme

#### Balenie

Fľaša, 1 l

OBJEDNÁVACÍ KÓD - 8781

#### Postup použitia

Sústavu najskôr vypustíte a napustíte obyčajnou vodou. Pridajte 1 l prípravku na každých 100 l vykurovacej vody, a to buď cez expanznú nádobu, napúšťajúcu ventil, radiátor alebo pomocou čerpadla.

*Ak tvrdosť vody presahuje 14 °dH (tvrdá voda), zvýšte koncentráciu na 2%, a ak presahuje i 20 °dH (veľmi tvrdá), potom na 3%. Rovnako tak zvýšte koncentráciu, ak je systém silne znečistený kalom.*

Vodu s čistiacim prípravkom nechajte cirkulovať, ak možno v teplom okruhu, po dobu 2 - 5 týždňov. Doba pôsobenia závisí do značnej miery na stave vykurovacej sústavy. Pri väčších alebo veľmi znečistených systémoch môže byť potrebné proces opakovať.

Vykurovaciu sústavu vypustíte, aby sa odstránili rozpúšťané zbytky znečistenia, a nakoniec ju prepláchnite čistou vodou.

Po vyčistení sa odporúča naplniť okruh čistou, podľa potreby upravenou vodou s prídavkom MR 501/F alebo MR 501/P, ktorý vytvorí ochrannú vrstvu a bude brániť usadzovaniu vápenatých sedimentov a korózii.

